

FUNI D'ACCIAIO

Istruzioni per l'uso

La presente fune deve essere utilizzata solo da personale autorizzato e qualificato.

Durante l'utilizzo, attenersi sempre a Norme e Leggi sulla sicurezza.

Non lasciare il carico sospeso incustodito e non sostarvi sotto.

Non sollevare persone ed animali.

Custodire e rendere sempre accessibili il certificato di conformità con le istruzioni d'uso.

UTILIZZO:

Ispezionare sempre prima dell'utilizzo

Non utilizzare la fune attorcigliata o annodata

Durante il sollevamento evitare l'oscillazione e la rotazione del carico, strappi e tensioni violenti

Non trascinare mai sul suolo.

Non effettuare mai modifiche e riparazioni

Non sottoporre a trattamenti termici o di saldatura

In presenza di agenti chimici o acidi consultare il produttore

Conservare nel luogo pulito, asciutto e ventilato

Temperatura di utilizzo -40° C/+100° C

ISPEZIONE

Effettuare un controllo visivo e funzionale prima dell'utilizzo

Prevedere un'ispezione periodica a cura di persone competenti documentata, in particolare:

-assenza di deformazioni, usure, ruggine,

-assenza di schiacciamenti, piegature, distorsioni con fuoriuscita del trefolo o dell'anima, usura eccessiva con riduzione del diametro,

-assenza di fili rotti

-le funi devono essere posti fuori uso quando sono privi delle targhette di identificazione, presentano particolari danneggiati, usure, rotture o segni di corrosione.

-lo smaltimento dell'attrezzatura fuori uso deve essere effettuato ai sensi di Legge.

FUNIFLEX SOLLEVAMENTI S. R. L.
12030 Casalgrasso (Cn), ITALY
Via Caduti della Libertà 30
P. Iva/Cf 03858270048 Sdi J6URRTW
email. funiflex.sollevamenti@gmail.com
Tel. 3930482742

Luca Daniel